


PUNTE A CENTRARE



D1	L1	L2	D2
2	2,9	40	5
2,5	3,6	50	6,3
3,15	4,4	50	8
4	5,6	70	10
5	6,9	70	12,5
6,3	8,8	80	16